29	LANDEDA	IA29003186	
n° département	commune		
	TROMENEC		
	adresse ou lieu-dit		
BREST	LANNILIS		
arrondissement	canton		
DEMEURE (CHATEAU)		35 OI	
dénomination et titre de l'œuvre		matricule	

Repérage

Carte I.G.N. échelle : I/25 000 feuille : PLABENNEC 1-2 Lambert : 1 x o :091,82 x e :092,05 y n :121,80 y s :121,50

Cadastre année : 1962 section D 2 parcelle : 521 et 542

année : 1841 section D 3 parcelle : 758 et 734,736,751.

Propriétaire : privé

Destination actuelle : /

Protection M.H. : chapelle M. I. I8 octobre I926.

Etat de conservation : Château détruit - Chapelle, verger et colombier en mauvais état.

Dossier établi le : mars I979 par CASTEL- et TUGORES

revu le : avril I979 par CASTEL et TUGORES

I. HISTORIQUE.

Dates sur le monument: dans la chapelle, tombeau daté I602 POUR François de Kermavan et tombeau de Simon de Troménec, daté I60-. I753, sur porte tour du verger. I83I. Le chevalier de Fréminville signale "un ancien manoir féodal qui tombe en ruines" I84I. Le cadastre situe des bâtiments en ruine, qui ont quasi disparus. Il rend aussi compte de la disposition générale du parc,

II DESCRIPTION

1. Situation. sur la déclivité légère d'un vallon peu profond où coule un ruisseau qui prend source dans une fontaine au chevet de la chapelle. L'ancien château (disparu) sur le même ruisseau en amont de l'étang dessèché désormais. Le colombier sur la pente, rive gauche, ainsi que le verger clos de murailles.Le moulin est au lieu-dit Penar-stang. La végétation est constituée de cultures poussant sur le plateau et de prairies aux abords du ruisseau.

L'orientation de l'ensemble avec ses voies d'accès est en gros Nord-Sud.

2. Composition d'ensemble. Distribution générale:Chapelle au Sud-Ouest, Verger au centre, château disparu à l'Est, dans un quadrilatère de 200 x 300 m.

Parties constituantes:

(Chapelle) Eglise dite chapelle — Moulin

Verger — Vestiges du château ancien dont une cave.

Colombier — Eléments de retranchement (cf cadastre I841)

3. Matériaux: granite, pierre de taille et moellons.

LANDEDA TROMENEC CHATEAU 35 01

EGLISE DITE

CHAPELLE Structure: plan rectangulaire simple, murs en pierres de taille.
Elévations: cf . fig. n° 2,4,5,6.
Couverture: toit à deux versants à pignon découvert.
Matériau: ardoise
charpente: refaite au XXe siècle.
Distribution intérieure: présence de tombeaux, cf. Mobilier.
espace rectangulaire.
Croix monumentale: soubassement à degrés de plan octogonal. H.: 1,40 m
L.: 2,50 m.

VERGER Structure: plan rectangulaire, avec tourelle d'angle octogonale.
Elévations, quatre murs, avec une tourelle d'angle au S-E.
Portes sur les côtés Nord et Sud.

Colombier Structure: plan circulaire. 16 rangs, d'environ 24 boulins chaque.
Couverture, en forme de dôme à oculus zénithal.

MOULIN Structure: plan rectangulaire. (maison fermée non visitée).
Baies rectangulaires, porte à arc en plein cintre.
Couverture toit à deux versants, pignons couverts.
Matériau de couverture: ardoise

VESTIGES DU CHATEAU ANCIEN

La structure se devine sous la végétation qui l'encombre en se référant au cadastre de 1841. Mais l'établissement d'un édicule des eaux moderne a fait disparaître la partie Est des bâtiments.
Au Nord de l'emplacement du château, appuyé sur une muraille, un petit édifice voûté est la seule structure encore en place.

ELEMENTS DE RETRANCHEMENT.

Un vaste tracé polygonal circonscrivait le Verger. Simples talus de pierres et de terre dont on ne peut douter qu'ils formassent un retranchement. Ceci est d'autant plus évident que de la limite Nord du retranchement on domine le port de l'Aber-Wrac'h et que la déclivité d'un vallon au Nord-Est laisse à penser que l'accès au port se faisait par ce côté.

De l'ensemble polygonal qui comportait deux saillants de défense Nord-Ouest et Nord-Est,(le premier subsiste) le démantèlement a été opéré par le remembrement sur tout le côté Nord-Est. Comparer le cadastre, Document 1 et la planche I, (cadastre moderne).

III CONCLUSIONS.

Les vestiges de l'ancien château de Troménec se réduisent à une chapelle et un colombier. Le verger, aux murs quadrangulaires s'inscrit, à côté de l'ensemble précédent et en dehors comme quelque chose de plus récent, remontant au XVIIe et au XVIIIe siècle, et comme quelque chose d'à part qui pourrait d'après son plan évoquer un camp retranché destiné à appuyer le port de l'Aber-Wrac'h sur le côté de la terre. La documentation à cet égard est assez décevante.

IV DOCUMENTATION.

Brousmiche, Voyage dans le Finistère, I829,30,3I,p. 31, " croix en kersanton, à Troménec

Couffon, Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et de Léon,p. 167

Couffon, Bulletin de la société archéologique du Finistère, I972, p. 622-623

Fréminville, Antiquités de la Bretagne, I832, p. 228

Peyron et Abgrall, Notises sur les paroisses, vol. V, p. 234.

V ANNEXES

TABLE DES ILLUSTRATIONS.

Doc. 1 Copie du cadastre de I84I, Troménec

Doc. 2, copie du cadastre de I84I, moulin de Troménec.

Pl. I, extrait du cadastre de I962, chapelle, verger et colombier.

Pl. II, chapelle, plan schématique.

Pl. III, Verger, plan schématique.

Pl. IV, Colombier, plan schématique.

Pl. V, planche des armoiries de la chapelle.

Fig. n° 1 Vue générale du domaine de Troménec, cl. 63 / 8A / I979

Fig. n° 2 Chapelle, élévation Ouest 24 / 21A/ I979

Fig. n° 3 Chapelle, élévation Ouest, détail rose 24 / 23A/ I979

Fig. n° 4 Chapelle, élévation Nord 25 / I8 / I979

Fig. n° 5 " " Est 25 / 19 / I979

Fig. n° 6 " " Sud 25 / 20 / I979

Fig. n° 7 " " " détail armoiries 24 / 24A/ I979

Fig. n° 8 " vestige autel 24 / 25A/ I979

Fig. n° 9 " bénitier Nord 26 / I7 / I979

Fig. n° I0 " soubassement du calvaire 24 / 22A/ I979

Fig. n° 11 Moulin, vue du S-E 61 / 32 / I979

Fig. n° 12 Verger, porte Sud 62 / 4A / I979

Fig. n° 13 Verger, tour S-E. 62 / 3A / I979

Fig. n° 14 Colombier, vue générale 6I / 35 / I979

Fig. n° 15 " vue intérieure 62 / 1A / I979


Fig. n° I6 " détail des boulins 62 / 2A / I979

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig. 17	Le verger, vue de l'Est	85	I3	I979
Fig. 18	Structures de l'ancien manoir, colombier	85	15	I979
Fig. I9	Cave	85	16	I979
Fig. 20	Emplacement de l'ancien manoir	85	17	I979

29 LANDEDA

TROMÉNEC
CHATEAU
cadastre 1841
section D3.
1/2000



En jaune sur le cadastre de I841, c'est-à-dire en ruines.


Document 1

29 - LANDEDA
TROMENEC .
Château.


cadastre 1841 (moulin).

Section C 1

▨ : en bleu sur le cadastre



Document 2



TROMENEC
CHATEAU
cadastre 1962
D2
1/2.000.
TROMENEC
SALLE VOÛTÉE
542
541
524
ROUTE
on a forcé les traits qui sont communs aux cadastres de I841 et de I962.
BON-PLAISIR
Planche I
1/2.000
LANDELLA . 1842 . 1962 . D

LANDÉDA

CHATEAU DE TROMÉNEC

chapelle Saint-Laurent.

plan schématique.



(A) Tombeau n° 1. 1602. François de Kermavan.

(B) Tombeau n° 2. 160-. Symon de Traumenec.

(C) Dalle funéraire n°1. non identifiée.

(D) Dalle funéraire n°2. non identifiée.


E. Armoiries. voir planche spéciale: ARMOIRIES.

29 LANDÉDA

CHATEAU DE TROMENEC

LE VERGER.

plan schématique (Y.P.C.)



TOUR Sud-Est




Planche III


29 LANDEDA

TROMENEC

CHATEAU

COLOMBIER

plan schématique



A BOULINS.

B OCULUS ZÉNITHAL.

C PERCHOIR EN SAILLIE REGULIÈRE CONTINUE.

D PERCHOIRS INDIVIDUELS.

0 1 2 3 m.


Planche IV

TROMENEC . Château.


29 . LANDEDA CHAPELLE SAINT-LAURENT DE TROMENEC ARMOIRIES



1




2




3



4




5



6




7




8




9



10





11

Planche V

29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Vue générale du domaine

63/8 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 1



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Chapelle, élévation Ouest,

24/21 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 2



29 - LANDEDA


TROMENEC - château

Chapelle, élévation Ouest, détail rose

24/23 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 3



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Chapelle, élévation Nord

25/18 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 4



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Chapelle, élévation Est

25/19 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 5



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Chapelle, élévation Sud

25/20 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 6



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Chapelle, élévation Sud, détail armoiries

24/24 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 7



29 - LANDEDA

TROMENEC - Château

Chapelle, vestiges autel

24/25 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 8



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Chapelle, bénitier Nord

26/17 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 9



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Chapelle, soubassement du calvaire

24/22 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 10



29 - LANDEDA


TROMENEC - château

Moulin, vue du Sud-Est

61/32 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 11



29 - LANDEDA


TROMENEC - château

Verger, porte Sud

62/4 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 12



29 - LANDEDA


TROMENEC - château

Verger, tour Sud-Est

62/3 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 13



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Colombier, vue générale

61/35 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 14



29 - LANDEDA


TROMENEC - château

Colombier, vue générale intérieure

62/1 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 15



29 - LANDEDA


TROMENEC - château

Colombier, détail des boulins

62/2 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 16



29 - LANDEDA


TROMENEC - château

Verger, vue de l'Est

85/13 A - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 17



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Structures de l'ancien manoir, colombier

85/15 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 18



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Cave Accès glacière?

85/16 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 19



29 - LANDEDA

TROMENEC - château

Emplacement de l'ancien manoir

85/17 - 1979

Cliché CASTEL

Fig. 20

